



SERVICE INFO – INA 0148



Impulsgivare 544 0095 10

Skador vid demontering

Tillverkare: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modeller:

Citroën: C4, C5, C8
Fiat: Scudo
Ford: Grand C-Max, Mondeo
Jaguar: XF
Peugeot: 508, 807

Motor: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Best.nr.: 544 0095 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Motorstyrningens impulsgivare (Bild 1) är mycket ofta svår att lossa från vevaxelns vibrationsdämpare (Bild 2) som följd av de material som används.



Bild 1: 544 0095 10 - impulsgivare till motorstyrning

I de flesta fall skadas därvid impulsgivaren. Av denna anledning rekommenderar vi att den alltid byts ut.

Åtdragningsmoment som fordonstillverkaren föreskriver, skall ovillkorligen följas vid montering av vevaxelns vibrationsdämpare.



Bild 2: Impulsgivare och vevaxelns vibrationsdämpare

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



INA 0148